



Шаг резьбы, P	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
d1	58	62	62	68	75	75	80	80	90	90	95	95	100	
d2	50	54	54	60	67	67	70	70	80	80	85	85	90	
b	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	
h	11	11	11	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	
t	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	

*Размеры от M70 до M200 могут быть произведены под заказ.*

*Все параметры в таблице указаны в мм.*