

| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|
| | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Шаг резьбы, Р | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| Диаметр головки, dk | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 | 7 | 8,5 | 11 | 13 | 16 | 20 |
| Высота головки, k | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
| Ширина шлица, n | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| Глубина шлица, t, не более | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Диаметр, ds | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| Длина резьбовой части, b | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13,5 |
| Длина, I, мин. | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| Длина, I, макс. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 25 | 25 | 25 |

Все параметры в таблице указаны в мм.