


ГОСТ 10619-80



Исполнение 2 (крестообразный шлиц), полная резьба



Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы, d					
		2,5	3	4	5	6	8
Шаг резьбы, P	крупный	1,25	1,25	1,75	2	2,5	3,5
	мелкий	1	1	1,5	1,5	1,75	2
Диаметр головки, D		4,7	5,6	7,4	9,2	11	14,5
Высота головки k		1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
Исполнение 1 (прямой шлиц)	Ширина шлица, p	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
	Глубина шлица t, максимум	0,73	0,85	1,1	1,35	1,6	2,1
Исполнение 2 (крестообразный шлиц)	Номер крестообразного шлица	1	1	2	2	3	3
	Диаметр крестообразного шлица m	2,6	2,8	4	4,5	6,5	7,4
	Глубина крестообразного шлица h, не более	1,05	1,25	1,55	2,05	2,45	3,4

Все параметры в таблице указаны в мм.

