



Параметры гайки		Номинальный диаметр резьбы d								
		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Шаг резьбы, Р		0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
Высота, Н	Макс.	10,5	13	17	20	25	33,5	37,5	46,5	56,5
	Мин.	8,5	11	15	18	23	31	35	44	53,5
Высота, М	Макс.	4,6	6,5	8	10	12	14	17	21	25
	Мин.	3,2	4	5	6,5	8	10	13	16	20
Диаметр D1, не менее		6	8	10	13	17	20	26	32	41
Диаметр окружности е, не менее		18	24	30	36	48	62	70	86	106
Ширина G, не менее		1,1	1,5	1,5	2	3,6	4,1	5,6	6,1	8,6

Все параметры в таблице указаны в мм.