



ГОСТ 10621-80

Исполнение 1 (прямой шлиц), полная резьба



Исполнение 2 (крестообразный шлиц), полная резьба



Длина винта l, мм		Номинальный диаметр резьбы, d					
		2,5	3	4	5	6	8
Шаг резьбы, P	крупный	1,25	1,25	1,75	2	2,5	3,5
	мелкий	1	1	1,5	1,5	1,75	2
Диаметр головки, D		4,5	5,5	7	8,5	10	13
da, не более		3,1	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2
Высота головки k		1,7	2,1	2,8	3,5	4,2	5,6
Радиус под головкой R, не менее		0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4
R1		2,4	2,9	3,6	4,4	5,1	6,6
Исполнение 1 (прямой шлиц)	Ширина шлица, n	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
	Глубина шлица t, максимум	1,3	1,4	2	2,5	2,7	3,7

Исполнение 2 (крестообразный шлиц)	Номер крестообразного шлица	1	1	2	2	3	3
	Диаметр крестообразного шлица m	2,8	3,1	4,2	5	6,6	7,7
	Глубина крестообразного шлица h , не более	1,25	1,6	1,75	2,5	2,45	3,65

Все параметры в таблице указаны в мм.